Note:
Si elencano le seguenti annotazioni:
- La commissione rimanda alle schede tecniche per i dettagli relativi a fornitori, distributori e produttori dei capi presentati dalle singole ditte concorrenti.
- La Commissione giudicatrice segnala la mancanza nel capitolato di indicazioni sulle caratteristiche merceologiche e di foggia relative alla camicia ed alla giacca a vento del personale sanitario.
- Nel capitolato non è precisata l'unità di misura della grammatura relativa alla giacca estiva da uomo.

		A.T.I. LIT SRL - LAVANDERIA INDUSTRIALE CIPELLI SRL	HOSPITAL SERVICE SRL	A.T.I. S.S.I. SRL – LAVANDERIA D'ALESSIO SRL	ADAPTA SPA
BIANCHERIA PIANA DA CORSIA	COPRILETTI	SP01 MONDIALTEX	P001 NON SEGNATA DITTA (PROB HS); 4 orli anziché 2	P01 MONDIALTEX	1 C.F.B.
	LENZUOLA	SP02 MONDIALTEX; Prodotto campionato con misura inferiore (differenza> 5%)	P002 ; orlo 5 cm anziché 3 (differenza >5%)	P02 MONDIALTEX; Prodotto campionato con misura inferiore (differenza> 5%)	2 C.F.B. Prodotto campionato con misura inferiore (differenza> 5%); la ditta dichiara di adeguare le misure; non coerenza della scheda tecnica rispetto al campione sulla dimensione degli orli
	FEDERA	SP03 MONDIALTEX	P003 Non presenta e non dichiara gli sfiati	P03 MONDIALTEX	3 C.F.B.
	COPRIMATERASSO	SP04-A1 Primo campione non valutato perché non a norma sicurezza. Secondo campione valutato non in cotone in ceratella ma maglina in poliestere, spalmatura in poliuretano.	P004 TEXTIL GOR SRL Composizione poliestere con spalmatura poliuretano	P04-A1 Primo campione non valutato perché non a norma sicurezza. Secondo campione valutato non in cotone in ceratella ma maglina in poliestere, spalmatura in poliuretano.	4 C.F.B. Non dichiarato antiacaro né antibatterico. Composizione poliestere, spalmatura poliuretano; nella relazione tecnica dichiarato cotone e poliuretano; mentre nella scheda tecnica e sull'etichetta del campione poliestere e poliuretano
	TELI TRAVERSE	SP05 MONDIALTEX	P005 PRODOTTO CAMPIONATO CON MISURA INFERIORE (DIFFERENZA> 5%). Orlato su tutti e 4 i lati anziché su 2 lati.	P05 MONDIALTEX	5 A Ditta C.F.B. Orlo su 3 lati anziché su 2.
	COPERTA DI LANA	SP06 FASHION BED. Dichiarato classe 1, non presente copia della certificazione, comunque fornito il numero di omologazione ministeriale. Non dichiarato antinfeltrente.	P006. Fornito documento ente di certificazione privata (CSI spa) con dichiarazione ignifugo classe 1. Misure inferiori (differenza >5%). Non dichiarato antinfeltrente. Non coerenza scheda tecnica/campione riguardo alle misure. Dichiarano dimensioni a richiesta. Bordato ai 4 alti anziché rifiniture a punto cavallo.	Art. 102 Ditta ISAIA Ignifugo Classe 1 (Ministero Interno). Su scheda tecnica dichiarato bordo vellutino ma il campione è rifinito con punto cavallo (come richiesto). Non dichiarato antinfeltrente. Peso inferiore (500 gr anziché 650gr) ma dichiarato che l'articolo sarà prodotto e certificato nel peso richiesto. La coperta di lana al contatto rilascia residui di manufatto.	6 A. Ditta FILATURA OROBICA. Non dichiarato antinfeltrente. Presenta nastratura ai 4 lati. Peso inferiore (500 gr anziché 650gr) ma dichiarano che l'articolo sarà prodotto e certificato nel peso richiesto.
	TRAPUNTINI	SP07 MONDIALTEX Ignifugo con copia certificazione del Min. Interna (Classe 1 di reazione al fuoco e manutenzione norma UNI)	P007. Dichiarato omologazione 1IM su scheda mentre nell'allegata copia rilasciata del Min. Interni classificato 1 (inclusa Manutenzione norma UNI).	P07 MONDIALTEX. Dichiarato ignifugo Classe 1 (fornito numero omologazione ministeriale). Non allegata copia certificazione. Non dichiarata conformità norme UNI EN.	7 Ditta C.F.B. Non dichiarato sulla scheda conformità nome di sicurezza (né è allegata copia di certificazione), tuttavia al capitolo 1 (caratteristiche dei prodotti, pag.5) dichiarato al riguardo di piumini ignifughi e trapuntini che sono provviste di certificato di ignifugicità. Non coerenza fra scheda tecnica e etichetta campione riguardo alla composizione.
BIANCHERIA PIANA PER NIDO e PEDIATRIA e TIN	LENZUOLINI NIDO o LETTI PEDIATRIA	SP08 MONDIALTEX (lenzuolino pediatria) Campione presenta vivagno sfilacciato e bucato. SP09 MONDIALTEX (lenzuolino nido) : non presenta il vivagno.	P008. Ditta HERITAGE (lenzuolino pediatria). P009 Ditta HERITAGE (lenzuolino nido). Cotone non dichiarato pettinato. Non dichiarato vivagno. I campioni risulta orlato sui 4 lati.	P08-1 (lenzuolino pediatrico. P08-2 (lenzuolino nido). Non dichiarato vivagno. Il campione risulta orlato sui 4 lati.	8 (lenzuolino pediatria) / 9 (lenzuolino nido) Ditta C.F.B. Non dichiarato cotone pettinato; non dichiarata orlatura/vivagno in scheda tecnica; il campione presenta 3 lati orlati e uno con vivagno.
	LENZUOLINO NIDO AD ANGOLO	SP10 MONDIALTEX	P011 Ditta HERITAGE. Non dichiarata armatura tela; cotone non dichiarato pettinato	P09 MONDIALTEX	Art.10 C.F.B. Cotone non dichiarato pettinato; non specificata la possibilità della variazione dei colori.
	PIUMINO LETTINO NIDO	SP11 MONIDALTEX Omologazione ignifuga con allegata copia certificazione ministeriale.	P012 Ditta LOMBARDA TRAPUNTE SRL. Certificato ministeriale ignifiugo classe 1 (presente anche identico codice su etichetta del campione). Non indicato antiallergico.	P10 MONDIALTEX Omologazione ignifuga con allegata copia certificazione ministeriale.	Art. 11. Copia certificazione ignifugo classe 1. Peso 191 grammi inferiore a quanto richiesto (differenza >5%).
	COPRIPIUMINO PER NIDO	SP13 MONDIALTEX	P013 Ditta HERITAGE. Cotone non dichiarato se pettinato. Nulla dichiarato su filato/cucitura. Tela non dichiarata.	P11 MONDIALTEX	Art.12 C.F.B. Non dichiarata pettinatura del cotone. Non specificata la possibilità di colorazioni varie e/o disegni ma dichiarata la possibilità nel progetto tecnico al cap.1.
	MOLLETTONE PER NIDO	SP15 MONDIALTEX. Cotone non dichiarato se felpato su scheda tecnica.	P014 Ditta non specificata. Scheda e campione secondo i criteri richiesti.	P12 MONDIALTEX. Cotone non dichiarato se felpato su scheda tecnica.	Art.13 C.F-B. Su scheda tecnica dichiarato cotone flanella anziché cotone felpato. Presenta orli ed elastici ai bordi.
	TELINI FELPATI (SOTTOTESTA) PER NIDO	SP 16 MONDIALTEX Cotone non dichiarato se felpato. Campione non perfettamente aderente al capitolato ma idoneo e funzionale al suo utilizzo da parte del personale interessato.	P015. Ditta TEXTIL GOR SRL. La scheda tecnica non dichiara i 3 strati, verificati al controllo della campionatura. Campione non perfettamente aderente al capitolato ma idoneo e funzionale al suo utilizzo da parte del personale interessato.	P13 MONDIALTEX. Cotone non dichiarato se felpato. Campione non perfettamente aderente al capitolato ma idoneo e funzionale al suo utilizzo da parte del personale interessato.	Art. 14 C.F.B. Tessuto dichiarato "flanella 100% cotone" anziché cotone felpato 100%. Campione non perfettamente aderente al capitolato ma idoneo e funzionale al suo utilizzo da parte del personale interessato.
	TELINI FELPATI PER NIDO (INCUBATRICI)	SP17 MONDIALTEX. Bordi orlati ai 4 lati.	P016. Dimensioni della scheda tecnica non coerente con articolo del campione. Dimensioni del campione come da richiesta. Orlato sui 4 lati.	P14 MONDIALTEX. Bordi orlati ai 4 lati.	Art. 15 C.F.B. 3 lati orlati e uno di vivagno.
	TELO BAGNO A NIDO D'APE bianco	SP 18 MONDIALTEX	P017. Ditta HERITAGE	P15 MONDIALTEX	Art. 16 C.F.B.
BIANCHERIA PIANA PER SALA OPERATORIA	LENZUOLO COLORE VERDE	SP 19 MONDIALTEX	P018 Ditta HERITAGE. Non dichiarati orli su scheda ma presenti sul campione. Non dichiarata resistenza filato. Non segnalata armatura. Nessuna dichiarazione riguardo all'assenza di sostanza ossidanti.	P16 MONDIALTEX	Art.17 CFB
	TELINI COLORE VERDE	SP 20 MONDIALTEX	P019. Ditta HERITAGE. Non dichiarato sanforizzato; orli non dichiarati in scheda ma presenti sul campione; non specificata armatura. Nessuna dichiarazione riguardo all'assenza di sostanza ossidanti.	P17 MONDIALTEX	Art. 18 CFB. Dichiarato no sanfor
	TAPPETI TELO VERDE GOMMATA	SP21 CFB 100% poliestere (non dichiarato rivestimento superiore in tessuto spugnoso). Esito favorevole alla prova dell'acqua effettuata dalla commissione.	P020. Poliestere (non dichiarato rivestimento superiore in tessuto spugnoso). Esito favorevole alla prova dell'acqua effettuata dalla commissione.	P18 presentati due prodotti non etichettati con due schede tecniche (art. 100.69.0.0 / art. 175.69.0.0 produttore ROTECNO) senza specifica di corrispondenza fra scheda e singolo campione. Tappetto di colore bianco non considerato (colore non conforme)	Art. 19 CFB. 100% poliestere (non dichiarato rivestimento superiore in tessuto spugnoso). Esito favorevole alla prova dell'acqua effettuata dalla commissione.
	FEDERE PER CUSCINO PER LETTO OPERATORIO INDANTHREN	SP22 MONDIALTEX.	P021 No sfiati. 100% cotone non specificata armatura.	P19 MONDIALTEX	Art. 20 CFB. Sfiati non dichiarati né presenti su camipone
	TELA CERATA	SP 23 CFB	P022 Grammatura differenza >5% (455 anziché 370)	P20 MONDIALTEX Grammatura differenza >5% (650 anziché 370)	Art. 21 CFB nds

		A.T.I. LIT SRL - LAVANDERIA INDUSTRIALE CIPELLI SRL	HOSPITAL SERVICE SRL	A.T.I. S.S.I. SRL – LAVANDERIA D'ALESSIO SRL	ADAPTA SPA
BIANCHERIA PIANA VARIA PER UNITA' OPERATIVE/ AMBULATORI/ SERVIZI	CAMICIE DEGENTI	SP24 MONDIALTEX.	P023. Non dichiarata manica raglan (ma osservabile sul campione).	P21 MONDIALTEX	Art. 22 CFB Manica a kimono (no raglan).
	ASCIUGASTOVIGLIE	SP25 MONDIALTEX	P024 Prod. HERITAGE. Campione idoneo all'utilizzo.	P22 MONDIALTEX	Art. 23 CFB. Non dichiarata su scheda tecnica tipologia orlo, ma osservabile su campione.
	GREMBIULE CON PETTORINA	SP 26 MONDIALTEX	P025 HERITAGE. Campione non coerente con scheda in relazione alla tipologia di armatura (dichiarata spigata e presentata non spigata)	P23 NO DITTA PRODUTTRICE. Armatura dichiarata saia da 4 anziché spigata.	Art. 24 CFB. Misura dichiarata 65*100, misurata su campione 57*96 (non coerenza scheda/campione)
	ASCIUGAMANI COTONE O TELI BAGNO	SP 27 MONDIALTEX Ditta presenta 2 campioni, uno per asciugamano e uno per telo bagno	P026 HERITAGE. Incoerenza scheda tecnica/campione riguardo a composizione (su scheda dichiarato lino e non dichiarata tipologia orlo). Campione risulta idoneo e conforme (su etichetta specificato 100% cotone)	P24 MONDIALTEX Ditta presenta 2 campioni, uno per asciugamano e uno per telo bagno	Art.25 CFB.
	TAPPETI SPUGNA	SP28 MONDIALTEX	P027 HERITAGE	P25 MONDIALTEX	Art. 26 CFB 3 strati non dichiarati su scheda né presenti su campione. Campione non perfettamente aderente al capitolato ma considerato idoneo e funzionale al suo utilizzo
MATERASSI E GUANCIALI	MATERASSO PER DEGENZA CON FODERA IN TESSUTO DI TREVIRA CS	SC 103 STOP-FIRE ELAST-S.- ATA IMBOTTITI. STESSO PRODOTTO SIA PER LETTO STANDARD SIA PER LETTINI NIDO.	M001 MATERASSO SYNERPLUS "S" COMFORT - SYNERGIC ITALIANA. M004 MATERASSO LETTINI NIDO SYNSTAT NEONATOLOGY SYCURA - SYNERGIC ITALIANA: da notare che per il lettino nido la fodera è Sycura e non Trevira.	M69 MATERASSO SYNERPLUS "S" COMFORT - SYNERGIC ITALIANA.(LETTO STANDARD) . M70 FLEX ANTIDECUBITO SYCURA – SYNERGIC ITALIANA (LETTINI NIDO). Da notare che per il lettino nido la fodera è Sycura e non Trevira. Non trovata dichiarazione fungostico-batteriostatico per materasso lettino nido (solo per la fodera Sycura)	ART 126 FLEX COMFORT TREVIRA – SYNERC ITALIANA – Stesso prodotto sia per letto standard sia per lettini nido.
	MATERASSO DI I LIVELLO ANTIDECUBITO	SC 104 STOP-FIRE VISCO PLUS – ATA IMBOTTITI. Non dichiarata la portata terapeutica consigliata, né il peso del materasso.	M002 SYNERPLUS "S" ANTIDECUBITO SYCURA – SYNERGIC ITALIANA. Densità dichiarata di 60 anziché 40Kg/m3. Peso dichiarato 12,5 Kg anziché 9,5 Kg.	M71 FLEX ANTIDECUBITO SYCURA – ANTIDECUBITO – SYNERGIC ITALIANA. Peso dichiarato 8,5 Kg anziché 9,5 Kg. Densità 35 anziché 40 Kg/m3	Art. 127 SYNERPLUS "S" ANTIDECUBITO SYCURA – SYNERGIC ITALIANA. Densità dichiarata di 60 anziché 40. Peso dichiarato 12,5 Kg anziché 9,5 Kg.
	GUANCIALE PER DEGENZA CON FODERA IN TESSUTO DI TREVIRA CS	SC 105 STOP-FIRE AIR – ATA IMBOTTITI. Densità dichiarata 25 anziché 21 Kg/m3. Non dichiarato trattamento fungostatico (solo batteriostatico). Con lo stesso codice si propone guanciale standard e guanciale con fori.	M005 POLISOFT SYCURA - SYNERGIC ITALIANA. Fodera in Sycura anziché in Trevira. Cerniera lato lungo anziché lato corto.	M72 POLISOFT TREVIRA – SYNERGIC ITALIANA. Cerniera lato lungo anziché lato corto.	Art. 128 POLISOFT TREVIRA - SYNERGIC ITALIANA. Cerniera lato lungo anziché lato corto
DIVISE PERSONALE SANITARIO	CAMICE UOMO/DONNA	SC 01 (MODELLO UNISEX) MONDIALTEX dichiarato che UNI 6289 sostituita da UNI 8501-84.	C001 UONMO; C002 DONNA DITTA SOLARO TEXTILES. Non specificato sanfor;	D27 UOMO; D27 DONNA – MONDIALTEX. Dichiarato che UNI 6289 sostituita da UNI 8501-84.	Art. 27 (UNISEX) CFB. Nessun riferimento a norma uni 6289; orlo al fondo 2 cm anziché 3 cm
	DIVISA UNISEX PERSONALE SANITARIO INFERMIERISTICO TECNICO e RIABILITAZONE REPARTI DEGENZA E DH E AMBULATORI – CASACCA	SC13 MONDIALTEX. Asola esterna anziché interna	C003. SOLARO TEXTILES. Non specificata armatura. Non dichiarato SANFOR. Non coerenza tra campione presentato e quanto dichiarato sulla scheda in relazione all"asola.	D28 MONDIALTEX.	Art. 35 orlo maniche e fondo unificato a 2 cm. Asola esterna anziché interna
	DIVISA UNISEX PERSONALE SANITARIO INFERMIERISTICO TECNICO e RIABILITAZONE REPARTI DEGENZA E DH E AMBULATORI – PANTALONE	SC 14 MONIDALTEX	C004 TEXTIL GOR SRL.	D29 MONDIALTEX.	Art. 56 CFB.
	CARDIGAN IN FELPA	SC 57 MONDIALTEX	C005 Non dichiarato indanthren.	D30 MONDIALTEX. Manca etichetta caratteristiche sul prodotto campionato.	Art. 99 CFB. Non dichiarato Sanfor.
	DIVISA AUSILIARI E OPERATORI TECNICI ADDETTI AI SERVIZI SANITARI – CASACCA	SC 43 MONDIALTEX. Asola esterna anziché interna.	C024 SOLARO TEXTILES SNC. Non specificata armatura rasatello. Non dichiarata Sanfor.	D31 MONDIALTEX.	Art.39. CFB. Asola esterna anziché interna; orlo maniche e fondo unificato a 2 cm.
	DIVISA AUSILIARI E OPERATORI TECNICI ADDETTI AI SERVIZI SANITARI – PANTALONE	SC44 MONDIALTEX.	C013 SOLARO TEXTILES SNC. Non specificata armatura rasatello. Non dichiarata Sanfor.	D32 MONDIALTEX.	Art. 56 CFB.
	MAGLIE DI COTONE TIPO POLO RIABILITAZIONE	SC 27 MONDIALTEX	C018 SHIRTS&STICKERS. Non dichiarato sanfor. Non dichiarato indanthren.	D33 MONDIALTEX.	Art. 86A CFB. Non dichiarato sanfor. Parasudore non dichiarato sulla scheda ma osservabile sul campione. Orlo alle maniche di 2 cm anziché 2,5 cm (non specificato costina). Incongruenza: taschino dichiarato in scheda tecnica, ma non osservabile sul campione.
	PANTALONE DI COTONE RIABILITAZIONE	SC28 MONDIALTEX	C017 TEXTIL GOR SRL.	D34 MONDIALTEX	Art. 56 CFB.
	TUTA – GIACCA-PANTALONE	SC 29 CFB. Giacca con tasche interne non a marsupio; presenta polsino con elastico e fondo con elastico.	C083 VALENTO. Giacca con tasche interne non a marsupio. Pantalone: non dichiarata su scheda tecnica tasche anteriori, osservabili sul campione.	D35 MONDIALTEX	Art. 95 CFB. Giacca con tasche interne non a marsupio; presenta polsino con elastico e fondo con elastico.
	DIVISA/PIGIAMA UNISEX – casacca	SC47 MONDIALTEX. L'etichetta del campione riporta lavaggio a 60° mentre sula scheda tecnica viene indicato il lavaggio a 90° ; anello esterno anziché interno.	C030. TEXTIL GOR. Non dichiarata in scheda tecnica la resistenza al lavaggio a 90°, sull'etichetta del campione indicato lavaggio a 30°.Nella scheda tecnica non dichiarato CE; presente marchio CE sul campione.	D36A MONDIALTEX. L'etichetta del campione riporta lavaggio a 60° mentre sula scheda tecnica viene indicato il lavaggio a 90°.	Art. 74 CFB L'etichetta del campione riporta lavaggio a 60° mentre sula scheda tecnica viene garantito il lavaggio a 90°.
	DIVISA/PIGIAMA UNISEX – PANTALONE	SC 48 MONDIALTEX. L'etichetta del campione riporta lavaggio a 60° mentre sula scheda tecnica viene garantito il lavaggio a 90°.	C031 TEXTIL GOR. Non dichiarata in scheda tecnica la resistenza al lavaggio a 90°, sull'etichetta del campione indicato lavaggio a 40°. Anello esterno anziché interno. Nella scheda tecnica non dichiarato CE; presente marchio CE sul campione.	D36B MONDIALTEX. L'etichetta del campione riporta lavaggio a 60° mentre sula scheda tecnica viene indicato il lavaggio a 90°.	Art. 75 CFB. L'etichetta del campione riporta lavaggio a 60° mentre sula scheda tecnica viene garantito il lavaggio a 90°.
	FELPA	SC 54 CFB. Tessuto 80% cotone, 20% poliestere (anziché 100% cotone).	C037 WORK.	D37 MONDIALTEX.	Art. 99 CFB. Presenta il modello uguale al cardigan. Cotone garzato anziché pettinato. La manica non presenta il polsino all'estremità.
	PANTALONI VELLUTO	SC 56 CFB.	C085 LAUFFMUHLE.	D38 MONDIALTEX.	Art.98 CFB.
	CAMICIA	SC 58 CFB	C058 (uomo) / C059 (donna) TESSITURA CARLO BASSETTI	D39 MONDIALTEX	Art. 115 (uomo) Art. 120 (donna). TESSITURA CARLO BASSETTI
	GIACCA A VENTO	SC 55 RISSONE	C067 BLUE TECH	D40 DELTAPLUS	Art. 100 CFB.
	CALZATURE PER IL PERSONALE SANITARIO	SC 98 VOLTA PROFESSIONAL. Dichiarato predisposto per inserimento plantare, nessuna descrizione fornita riguardo al plantare presente sul campione. Dichiarato "totale assenza di lattice" sulla scheda tecnica, tuttavia manca marchio latex free sia sul campione sia sulla confezione.	CAL 001 RIBE. Scheda tecnica del plantare: non dichiarato microforato; dichiarato "totale assenza di lattice" sulla scheda tecnica, tuttavia manca evidenza marchio latex free sia sul campione sia sulla confezione.	C41 BLUE LINE.	Art.125 BIHOS. Plantare removibile non presentato ma dichiarato disponibile (nessuna specifica su microforato); non dichiarato latex free; il campione dai documenti risulta a norma 20347:2004 anziché 20347:2012; tuttavia sulla calzatura presenza marchio con aggiornamento a norma 20347:2012.

		A.T.I. LIT SRL - LAVANDERIA INDUSTRIALE CIPELLI SRL	HOSPITAL SERVICE SRL	A.T.I. S.S.I. SRL – LAVANDERIA D'ALESSIO SRL	ADAPTA SPA
PORTINAI – AUTISTI E COMMESSI – ACCOGLIENZA – CENTRALINO	GIACCA UOMO INVERNALE	SC 64 MODIT. Dichiarato Batavia da 4 su scheda tecnica ma presente etichetta Batavia da 6 su campione; fodera: non reperiti denari/battute. Non specifiche riguardo a tessuto termoadesivo infustamento giacche.	C048 MARZOTTO. Non dichiarato Batavia; peso 242 anziché 260 gr/mq; Fodera: non reperiti denari/battute, peso 75 anziché 103. Non specifiche riguardo a tessuto termoadesivo infustamento giacche.	D42 Non dichiarato Batavia; indica peso al metro lineare e non al mq; fodera: non specificati né il titolo né il peso al mq della fodera; Non specifiche riguardo a tessuto termoadesivo infustamento giacche.	Art.113 COMETA Srl. Peso/mq 240 anziché 260; incoerenza scheda tecnica dichiarato 3 bottoni ma su campione presenti 2 bottoni; manca specifiche scheda tecnica fodera. Non specifiche riguardo a tessuto termoadesivo infustamento giacche.
	GIACCA UOMO ESTIVA	SC 74 MODIT Fodera: peso al metro lineare e non al mq; non specificato il titolo della fodera;Non specifiche riguardo a tessuto termoadesivo infustamento giacche.	C053 MARZOTTO Non specificato il titolo della fodera. Non specifiche riguardo a tessuto termoadesivo infustamento giacche.	D47 Non presente fornitore. Non specificati né il titolo né il peso al mq della fodera. Non specifiche riguardo a tessuto termoadesivo infustamento giacche.	Art. 106 COMETA Srl. Manca specifiche scheda tecnica fodera. Non specifiche riguardo a tessuto termoadesivo infustamento giacche. Incoerenza scheda tecnica: dichiarato 3 bottoni ma su campione presenti 2 bottoni. Non taschino portaoggetti; non chiusa dietro.
	GIACCA DONNA INVERNALE	SC 66 MODIT Peso 300 gr/mq anziché 260;fodera: non specificato il titolo, peso al metro lineare anziché al mq. Non specifiche riguardo a tessuto termoadesivo infustamento giacche.	C050 MARZOTTO Non riportata la Batavia. Peso 242 anziché 260 gr/mq;Fodera: non specificato il titolo; peso 75 anziché 103 gr/mq. Non specifiche riguardo a tessuto termoadesivo infustamento giacche.	D43 Peso al metro lineare e non al mq; non specificati né il titolo né il peso al mq della fodera. Non specifiche riguardo a tessuto termoadesivo infustamento giacche.	Art. 117 COMETA Srl. Manca specifiche scheda tecnica fodera. Peso/mq 240 anziché 260; assenza di pattine alle tasche. Non specifiche riguardo a tessuto termoadesivo infustamento giacche.
	GIACCA DONNA ESTIVA	SC 76 MODIT. Fodera: non specificato il titolo, peso al metro lineare anziché al mq. Non specifiche riguardo a tessuto termoadesivo infustamento giacche.	C055 MARZOTTO. Fodera: non specificato il titolo; peso 74 anziché 103 gr/mq. Non specifiche riguardo a tessuto termoadesivo infustamento giacche.	D48 Non presente fornitore. Non specificati né il titolo né il peso al mq della fodera. Non specifiche riguardo a tessuto termoadesivo infustamento giacche.	Art.109 COMETA Srl. Manca specifiche scheda tecnica fodera. Non specifiche riguardo a tessuto termoadesivo infustamento giacche. Assenza di pattine alle tasche.
	PANTALONE UOMO INVERNALE	SC 65 MODIT. Dichiarato Batavia da 4 su scheda tecnica ma presente etichetta Batavia da 6 su campione. Peso 300 gr/mq anziché 260. Fodera: non specificato il titolo, peso al metro lineare anziché al mq.	C049 MARZOTTO. Non riportata armatura Batavia; peso 242 anziché 260 gr/mq; no scheda fodera.	D44 Non riportato Batavia; indica peso al metro lineare e non al mq; fodera: non specificati né il titolo né il peso al mq della fodera; assenza interno cintura antiscivolo.	Art. 114 COMETA Srl. Peso/mq 240 anziché 260. Manca specifiche scheda tecnica fodera. Assenza interno cintura antiscivolo.
	PANTALONE UOMO ESTIVO	SC 75 MODIT. Fodera: non specificato il titolo, peso al metro lineare anziché al mq	C054 MARZOTTO.	D49 Indica peso al metro lineare e non al mq; assenza interno cintura antiscivolo.	Art. 107 COMETA Srl. Scheda tecnica con caratteristiche incomplete, non coerente con campione fornito.
	PANTALONE DONNA INVERNALE	SC72 MODIT. Dichiarato Batavia da 4 su scheda tecnica ma presente etichetta Batavia da 6 su campione. Peso 300 gr/mq anziché 260. Fodera: non specificato il titolo, peso al metro lineare anziché al mq.	C051 MARZOTTO. Non riportata armatura Batavia; peso 242 anziché 260 gr/mq; no scheda fodera.	D45 Non presente fornitore. Non riportato Batavia; indica peso al metro lineare e non al mq; fodera: non specificati né il titolo né il peso al mq della fodera;- assenza interno cintura antiscivolo.	Art. 118 COMETA Srl. Peso/mq 240 anziché 260. Manca specifiche scheda tecnica fodera. Assenza interno cintura antiscivolo. Manca etichetta caratteristiche sul prodotto campionato.
	PANTALONE DONNA ESTIVA	SC 77 MODIT. Fodera: non specificato il titolo, peso al metro lineare anziché al mq	C056 MARZOTTO.	D50 Indica peso al metro lineare e non al mq; assenza interno cintura antiscivolo.	Art. 110 COMETA Srl. Scheda tecnica con caratteristiche incomplete, non coerente con campione fornito. Manca etichetta caratteristiche sul prodotto campionato.
	GONNA INVERNALE	SC68 MODIT. Peso 300 anziché 260.	C052 MARZOTTO. Incoerenza fra quanto descritto nella intestazione del campione e la scheda tecnica riguardo alla composizione (cotone anziché lana); manca etichetta caratteristiche sul prodotto campionato.	D46 Non riportato Batavia; indica peso al metro lineare e non al mq;	Art.119 COMETA Srl. Peso/mq 240 anziché 260.
	GONNA ESTIVA	SC78 MODIT.	C057 MARZOTTO. Incoerenza fra quanto descritto nella intestazione del campione, e la scheda tecnica riguardo alla composizione (cotone anziché lana); manca etichetta caratteristiche sul prodotto campionato.	D51. Indica peso al metro lineare e non al mq;	Art.111 COMETA Srl.
AUTISTI E COMMESSI E OPERATORI TECNICI COORDINATORI	CAMICIA UOMO	SC 84 MODIT invernale SC 86 MODIT estiva.	C058 BASSETTI invernale; C060 BASSETTI	D52 invernale D53 estiva.	Art. 115 invernale Art. 108 COMETA estivo; non dichiarate tutte le caratteristiche richieste, campioni esaminati idonei all'utilizzo.
	CAMICIA DONNA	SC 85 MODIT invernale SC87 MODIT estiva.	C059 invernale; C061 estiva. Modello estivo presenta colletto sostenuto anziché morbido.	D54 invernale; D55 estiva.	Art.112 estiva Art.120 invernale. COMETA Modello estivo con colletto sostenuto anziché morbido.
AUTISTI COMMESSI ACCOGLIENZA, PORTINAI E CENTRALINISTI	CRAVATTE e SCIARPINE o FOULARD	SC 89 MODIT cravatta non indicato crepe; SC90 sciarpina/foulard in seta anziché poliestere.	C063 cravatta; C064 sciarpina; C066 foulard campioni in seta anziché in poliestere; cravatta non indicato crepe.	D56 cravatta; D57 sciarpina.	Art. 116 cravatta COMETA non indicato crepe; Art. 121 COMETA foulard
INFERMIERI SERVIZIO AMBULANZA, ADI/CSM AUTISTI, OPERATORI TECNICI COORDINATORI OPERATIORI TECNICI SERV. TEC. ECONOMALI	GIACCA A VENTO	SC 55 CFB Le caratteristiche del prodotto non sono totalmente aderenti al capitolato; non dichiarata composizione della fodera; cappuccio non imbottito e non staccabile;	C067 BLUETECH Non dichiarata composizione esterna, imbottitura ovatta anziché poliestere; fodera non trapuntata; cappuccio non imbottito e non staccabile	D59 fodera non trapuntata.	Art. 94 CFB Le caratteristiche del prodotto non sono totalmente aderenti al capitolato; non dichiarata composizione della fodera; cappuccio non imbottito e non staccabile.
OPERATORI TECNICI SERVIZI TECNICO ECONOMALI	GIACCA JEANS	SC 91 SIR SAFETY SYSTEM SPA. Campione non perfettamente aderente al capitolato ma idoneo e funzionale al suo utilizzo da parte del personale interessato.	C069 uomo C070 donna; (C068 giubbotto jeans) Ridotta vestibilità prima e dopo lavaggio.	D60 uomo. D61 donna. Campioni non perfettamente aderenti al capitolato ma idonei e funzionali al loro utilizzo da parte del personale interessato.	Art. 96 CFB. Campione non perfettamente aderente al capitolato ma idoneo e funzionale al suo utilizzo da parte del personale interessato.
	PANTALONE JEANS	SC 92 SIR SAFETY SYSTEM SPA. Presenta cerniera anziché bottone.	C071 uomo C072 donna. Ridotta vestibilità prima e dopo lavaggio.	D 62 uomo D63 donna. Campioni non perfettamente aderenti al capitolato ma idonei e funzionali al loro utilizzo da parte del personale interessato.	Art. 97 CFB. Tasche posteriori prive di asole e bottoni, non presente elastico posteriore, apertura a cerniera anziché a bottoni.
	CAMICIE	SC93 CFB (riferimento a SC58) : sulla scheda tecnica nessun riferimento UNI, non definita la grammatura; manica lunga anziché corta; sul campione presente un'etichetta tagliata.	C073 (uomo) C074 (donna); sulle schede tecniche nessun riferimento UNI.	D64 uomo; D65 donna: sulle schede tecniche dichiarati a norma UNI ENI ISO 105.	Art. 104 (uomo) Art. 105 (donna). CFB. Campione donna : manica lunga anziché corta. Nessun riferimento UNI sulle schede tecniche.
	PANTALONE	SC95 RISSONE ALESSANDRO. Campione non perfettamente aderente al capitolato ma idoneo e funzionale al suo utilizzo da parte del personale interessato.	C104 non dichiarato sanfor irrestringibile.	D66 Non dichiarato sanfor irrestringibile. Campione non perfettamente aderente al capitolato ma idoneo e funzionale al suo utilizzo da parte del personale interessato.	Art. 102 CFB Campione non perfettamente aderente al capitolato ma idoneo e funzionale al suo utilizzo da parte del personale interessato.
	GIACCA	SC94 RISSONE ALESSANDRO	C103 non indicato sanfor irrestringibile	D67 non indicato sanfor irrestringibile	Art. 103 CFB.
OPERATORI TECNICI ECONOMALI DI MAGAZZINO	T-SHIRT	SC96 CONFEZIONI UMBRE.	C105	D68	Art. 92 CFB