

**Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano
di Torino**

Sede legale: Via Magellano, 1 - 10128 TORINO - Tel. +39 011.508.1111 - www.mauriziano.it - P.I./Cod. Fisc. 09059340019

IL DIRETTORE GENERALE

Via Magellano n. 1 - Torino
Telefono: 011/508.2210-2300
Fax 011/508.2502
e-mail: direzione generale@mauriziano.it

Torino, 16 MAR. 2018

Gent.ma
Dr.ssa Carmelina SIANI
Direttore S.C. Provveditorato Economato
S E D E

OGGETTO: Affidamento gara per la gestione del bar.

Con riferimento all'oggetto, nel trasmettere l'allegata relazione prot. 572.I del 14/03/2018, si rappresenta che le gravi criticità evidenziate rendono indispensabile procedere all'affidamento della nuova gara per la gestione del servizio nei locali adeguati recentemente individuati con procedura d'urgenza.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Silvio FALCO)

ISM/RA

REGIONE
PIEMONTE





**Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano
di Torino**

Sede legale: Via Magellano, 1 - 10128 TORINO - Tel. +39 011.508.1111 - www.mauriziano.it - P.I./Cod. Fisc. 09059340019

S.C. Tecnico

Direttore Arch. Pier Luigi ARMANO

Via Magellano n. 1 - Torino

Telefono: 011/508.5300

Fax 011/508.2254

e-mail: stecnico@mauriziano.it

Alla c.a Direzione Generale
A.O. Ordine Mauriziano
SEDE


**OGGETTO: Ospedale Umberto I di Torino.
Attuale condizione funzionale del bar interno.
Comunicazione.**

In riferimento all'oggetto della presente, siamo a comunicare la serie di criticità funzionali riscontrate presso i locali siti al piano rialzato del Pad. 12 (12A) - Corridoio Turati, destinati da anni all'attività di servizio bar interno ospedaliero:

- 1) Insufficiente rapporto aeroilluminante dei locali.
- 2) Assenza di impianto di estrazione fumi cottura e riscaldamento alimenti.
- 3) Carezza di ricambi d'aria e impianto di condizionamento.
- 4) Assenza di arredi e dotazioni per l'accesso alle persone disabili.
- 5) Evidenti problematiche di igiene dovute alla indisponibilità di servizi igienici per il pubblico ed in particolare per i portatori di handicap.
- 6) Impiantistica elettrica ed idrica datata.
- 7) Frequenti necessità di trattamenti di disinfestazione.
- 8) Insufficiente sviluppo degli spazi di somministrazione.
- 9) Insufficiente dotazione di spazi dedicati al consumo.
- 10) Insufficiente disponibilità degli spazi di supporto diversificati tra zona di lavorazione e preparazione alimenti, dispensa, depositi/area raccolta rifiuti.
- 11) Conseguente carezza dei percorsi inerenti le normative HACCP.
- 12) Infrastrutture, pedane ed arredi funzionali superati sotto l'aspetto ergonomico e di igienizzazione degli stessi.

 **REGIONE
PIEMONTE**





Sede legale: Via Magellano, 1 - 10128 TORINO - Tel. +39 011.508.1111 - www.mauriziano.it - P.I./Cod. Fisc. 09059340019

Pertanto, a tutela della salute e della sicurezza degli utenti del servizio bar e nel rispetto delle norme afferenti alla materia, stante gli elementi di evidente criticità riscontrati nell'ambito in questione, emerge l'indifferibile necessità di procedere alla ricollocazione dell'attività in oggetto presso spazi idonei che consentano la risoluzione integrale delle problematiche rilevate.

Tale intervento dovrà essere attuato con estrema sollecitudine, ma nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza, anche al fine di garantire all'utenza adeguata risposta nel momento, già critico, di fruizione del servizio ospedaliero.




Tanto dovevasi relazionare per opportuna conoscenza e per quanto di competenza.

Distinti saluti.

SC DSPO

SC Tecnico

per SS Prevenzione Protezione


.....

.....

.....

.101.0.16 onnte_online\Tecnico\Area_Tecnico\0-DATI\LETTEREVANNO
COMUNICAZIONE08.03.2018.doc

2018 DIREZIONE GENERALE CONDIZIONE BAR